

Autopilot Motor Drive

Sistema

El PTx Trimble Autopilot™ Motor Drive es un sistema de dirección eléctrica, automatizada y sin necesidad de intervención manual, que se instala fácilmente en la columna de dirección. Ofrece una dirección de alta exactitud a nivel de Autopilot y controla tractores y cosechadoras sin necesidad de componentes hidráulicos, alcanzando exactitudes de nivel RTK. Independientemente del tipo o la marca de tu vehículo, el sistema PTx Trimble Autopilot Motor Drive puede funcionar a bajas velocidades o marcha atrás, manteniendo el vehículo en línea para lograr la máxima precisión.



Características principales

- Exactitud mejor que 2,54 cm con los sistemas inerciales de las controladoras de guiado conectadas
- Velocidad lenta y funcionamiento marcha atrás
- Elimina la necesidad de utilizar un sensor de ángulo de dirección o un sensor Trimble AutoSense™
- Rendimiento de nivel Autopilot, sin necesidad de instalación hidráulica ni de herramientas especiales
- Instalación sencilla con el mismo hardware que el sistema Trimble EZ-Pilot® Pro
- Compatible con el sistema de guiado de aperos Trimble TrueGuide™ o con el sistema de dirección de Trimble aperos TrueTracker™ para lograr alta exactitud
- Disponible para una amplia y creciente gama de vehículos

Reduce la fatiga

Gracias a la dirección automática, el sistema Autopilot Motor Drive te permite trabajar con mayor comodidad y mejorar la seguridad en tu explotación agrícola.

Permanece acoplado incluso al detenerte

Ponte en marcha en el campo con una preocupación menos en aplicaciones de tipo arranque-parada.

Componentes simplificados

El sistema Autopilot Motor Drive solo requiere el cableado necesario conectado a la controladora de guiado vinculada, manteniendo la cabina limpia y ordenada, a diferencia de algunas instalaciones de pantallas de posventa.

Rendimiento óptimo

El motor eléctrico de dirección permite la conducción manual sin restricciones cuando el sistema de guiado automático no está acoplado.

Contacta hoy mismo con tu distribuidor de PTx Trimble

PTx TRIMBLE
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ESTADOS UNIDOS
Teléfono +1-720-887-6100
Fax +1-720-887-6101

